# GA-50


6SJ7
6SJ7
6J5
6J5
6L6GA
6L6GA
5V4G
GA50P
#1898
J4
J3
J2
J1
47K
47K
47K
47K
1meg.
1meg.
1meg.
1meg.
.02
.05
.1
.001
.00025
330K
270K
220K
220K
100K
100K
27K
125
2200
20
10
.25
E2111
6L6 GA
6L6 GA
6J5
6J5
6SJ7
6SJ7
5V4 G