

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
R		1 MΩ 0,25 W	100 Ω 0,25 W				60 kΩ 0,5 W	4 kΩ 0,25 W		30 Ω 0,25 W	20 kΩ 0,25 W	30 kΩ 1 W	50 Ω 1 W		1 MΩ 0,25 W	1 MΩ 0,25 W	10 kΩ 0,25 W	1 kΩ 0,25 W	50 kΩ 0,5 W	3 kΩ 0,25 W	0,5 MΩ 0,25 W	50 kΩ 0,5 W	12 kΩ 0,25 W	1 kΩ 0,25 W	0,1 MΩ 0,25 W	50 kΩ 0,25 W	30 kΩ 0,25 W	60 kΩ 0,25 W	2,0 MΩ 0,5 W	0,5 MΩ 0,25 W	0,5 MΩ 0,25 W	0,2 MΩ 0,25 W	1 kΩ 0,25 W	0,2 MΩ 0,25 W	0,1 MΩ 0,25 W	50 kΩ 0,25 W	2 MΩ 0,25 W	16 kΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	60 kΩ 0,25 W	60 kΩ 0,25 W	1,3 MΩ 0,25 W	1 kΩ 0,25 W	0,2 MΩ 0,25 W
C								5000 pF Drosse: NF 319 T 500 V										4000 pF T 500 V	4000 pF T 500 V	16 pF K 500 V	16 pF K 500 V	50 pF K 500 V	100 pF K 500 V	4 µF 350 V	5000 pF K 500 V	3000 pF K 500 V	500 pF K 500 V	500 pF K 500 V		60 pF K 500 V	3,3 pF H 350 V	50 pF H 500 V	Drossel C9	350 pF T 125 V	5 pF K 350 V	30 pF K 500 V	160 pF T 125 V	20 pF H 500 V	20 pF K 330 V	7 pF T 125 V	160 pF T 500 V	300 pF K 500 V	5000 pF K 500 V	5000 pF K 500 V	5000 pF K 500 V
L	8 Wdg.	25 Wdg.	2,5 Wdg.	4 Wdg.	5 Wdg.	115 µH	1 m 0,15 Ø	5 Wdg	4,5 Wdg.	1 Wdg.	5 Wdg.	30 Wdg.	30 Wdg.	6 Wdg.	6 Wdg.	12 Wdg.		30 Wdg.	4,12 mH	330 µH	330 µH	330 µH	2 Wdg.	5 Wdg.	30 Wdg.	330 µH	90 Wdg.	4 + 4 Wdg.	3 Wdg.	330 µH	330 µH															

	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
R		0,2 MΩ 0,25 W	0,6 MΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	1 MΩ 0,25 W	10 kΩ 1 W	30 Ω 0,25 W	1,6 MΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	6 MΩ 0,25 W	5000 Ω 0,25 W	3 MΩ 0,25 W			4 MΩ 0,25 W	2 MΩ 0,25 W	46 kΩ 0,25 W	2 MΩ 0,25 W	4 MΩ 0,25 W	160 Ω 0,25 W	0,2 MΩ 0,25 W	50 kΩ 0,25 W	60 kΩ 0,25 W	1 MΩ 0,25 W	0,1 MΩ 0,25 W	0,1 MΩ 0,25 W	50 kΩ 0,25 W	2 kΩ 0,25 W	40 kΩ 0,25 W	400 Ω 0,25 W	1 kΩ 0,25 W	600 Ω 1 W	2 x 50 Ω 5 W	40 Ω x 2 0,25 W											
C	900 pF T 125 V	20 pF T 125 V	350 pF T 125 V	350 pF T 125 V	350 pF P 250 V	0,025 µF P 250 V	5000 pF K 500 V	33 pF T 125 V	2000 pF K 500 V	0,02 µF P 250 V	100 pF T 500 V	5000 pF K 500 V	5000 pF K 500 V	4000 pF K 500 V	4000 pF K 500 V	160 pF T 125 V	160 pF T 125 V	0,01 µF P 250 V	60 pF T 350 V	350 pF T 125 V	50 pF T 125 V	350 pF T 125 V	100 pF K 500 V	5000 pF K 500 V	8 µF 10 V	0,1 µF P 500 V	0,01 µF P 500 V	0,01 µF P 500 V	0,01 µF P 500 V	2,5 pF P 500 V	250 pF P 500 V	250 pF P 500 V	30 pF P 125 V	2,5 pF P 500 V	10 pF K 500 V	0,1 µF P 250 V	0,06 µF P 250 V	0,05 µF P 250 V	0,04 µF P 250 V	50 pF P 500 V	2 x 50 pF P 500 V	2 x 50 pF P 500 V	0,05 µF P 500 V
L	25 Wdg.	25 Wdg.		3,5 mH	6 Wdg.	8 Wdg.	23 Wdg.	8 Wdg.	68 µH	35 Wdg.	2,2 µH	35 Wdg.	1 mH	1 mH	100 Wdg.	6 Wdg.	20 Wdg.	21 Wdg.	24 Wdg.	107 µH	107 µH	430 µH	430 µH	4 Wdg.	4 Wdg.																					

	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
C	5 000 pF P 250 V	0,015 µF P 250 V	50 pF P 500 V	350 pF T 125 V	4000 pF K 500 V	0,1 µF P 250 V		3000 pF P 500 V	2000 pF P 500 V	0,1 µF P 500 V	0,1 µF P 500 V	10 µF 12 V			45 - 95 pF T 125 V	4 - 80 pF T 125 V	2000 pF T 250 V	15 - 95 pF T 125 V	30 pF T 125 V	450 pF T 125 V	15 - 95 pF T 125 V	240 pF T 125 V	50 pF T 125 V	60 pF T 125 V	50 pF T 125 V	30 pF T 125 V	15 - 45 pF T 125 V	45 - 80 pF T 125 V	2800 pF T 250 V	45 - 95 pF T 125 V	50 pF T 125 V	15 - 45 pF T 125 V	30 pF T 125 V	2000 pF T 250 V	30 pF T 125 V										

NORD-MENDE-SUPER 500-10