

Service Manual

Car Audio

2201 RDS

Grundig Service

Holline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

Technik:

TV/SAT	0180/52318-41
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45

Fax: 0180/52318-51

Ersatzteil-Bestellannahme:

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50



Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Service
Manual

2201 RDS

Sach-Nr./Part No.
72010 758 6000

Service
Manual

Sicherheit
Safety

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Service
Manual

3200 RDS
3201 RDS
3300 RDS
3301 RDS

Sach-Nr./Part No.
72010-752.45

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010 758 6000

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK233 0798

D

Das Gerät 2201 RDS entspricht dem Gerät 3201 RDS, jedoch ohne CD-Wechsler-Steuerung und ohne Telefon-Mute.

Mit diesem Service Manual erhalten Sie eine Liste der nicht bestückten elektrischen Teile, sowie die Ersatzteilliste der geänderten bzw. neuen Teile. Ansonsten verwenden Sie bitte das Service Manual 3200 RDS ... 3301 RDS, Sach-Nr. 72010-752.45.

Nicht bestückte Bauteile

Prozessor-Teil (Seite 3 - 7):

CD801, CR833, CR834, CT805

NF-Teil (Seite 3 - 13):

C1503, C1504, C1506

NF-Teil (Seite 3 - 14):

D8001, CC8001, CR8004

Anschlußplatte (Seite 3 -16):

CC1701, CC1702, CC1703, CC1704, CC1706, CC1707, CC1708, CC1709, CC1719, CC1722, CC1723, CC1724, CC1726, CC1727
Anschlüsse I-13, I-15 ... I-20 unbeschaltet.

GB

The car radio 2201 RDS is identical with the version 3201 RDS except of: no CD changer control and no telephone mute.

This Service Manual contains a list of the not fitted electrical parts and the spare parts list of the altered or new components. Otherwise please refer to the Service Manual 3200 RDS ... 3301 RDS, part no. 72010-752.45

Not fitted Components

Processor Part (page 3 - 7):

CD801, CR833, CR834, CT805

AF Part (page 3 - 13):

C1503, C1504, C1506

AF Part (page 3 - 14):

D8001, CC8001, CR8004

Connection Board (page 3 - 16):

CC1701, CC1702, CC1703, CC1704, CC1706, CC1707, CC1708, CC1709, CC1719, CC1722, CC1723, CC1724, CC1726, CC1727
Connections I-13, I-15 ... I-20 unconnected.

Ersatzteilliste Spare Parts List

CAR AUDIO

7 / 98

WKC 2201 RDS

SACH-NR. / PART NO.: 91835 081 5100
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.HK 2200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		72008 907 9900		WKC 2201 RDS TAUSCHGERAET	WKC 2201 RDS EXCHANGE SET
0001.000	1	18350 090 0000		BLENDE MONT.KPL.	MASK MOUNT.CPL
0003.000	1	18381 031 0100		KLAPPE	FLAP
0020.000	1	18381 086 0000		BEDIENTEIL MONT.KPL.	CONTROL UNIT MOUNT.CPL
		18350 941 4100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/I/F/NL/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/I/F/NL/E/P
		18350 941 4300		BEDIENUNGSANLEITUNG SK/S/DK/N/SF	OPERATING INSTRUCTIONS SK/S/DK/N/SF
		72010 758 6000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 752 4500		SERVICE MANUAL D/GB WKC 3201	SERVICE MANUAL D/GB WKC 3201

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC 801	83058 783 0700	SMD IC UPD780306GF-014-3B	D 2001	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
CIC 802	72008 538 1200	SMD IC 24C04-I/SN PROG. KPL.	DP 801	19720 259 0000	LCD DISPLAY SYSTEMS

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION